

**Bygherre:**

E/F Frimestervej 2-18

Størrelse:

90 lejligheder

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Entreprenør:

H-U-S Aps

Rådgiverydelse:

Bygherrerådgivning

Omni bygningsrådgivning var bygherrerådgiver på projektet og stod for tilsyn under udførelse til og med 1-års eftersyn.

Ejendommens facade bærer præg af tidens vind og vejr hvorfor alle fugerne mellem murstenene blev kradset ud og erstattet af nye kalk-hydrauliske fuger.

De nye stærke fuger forlænger holdbarheden på ejendommens mursten, og facade i helhed, betydeligt - da en god fuger forhindrer indsvivning af vand, og dermed frostskafer,

Ejendommens nedløb blev samtidig udskiftet til nye i zink.

Al dialog med både håndværkere og beboere blev varetaget af Omni-Bygningsrådgivning således bestyrelsen havde en kompetent sparingspartner hele vejen igennem.

