

**Bygherre:**

E/F Frimestervej 2-18

Størrelse:

9 opgange / 90 lejligheder

Entrepriseform:

Hovedentreprise

Entreprenør:

H-U-S Aps

Rådgiverydelse:

Bygherrerådgivning

Omni bygningrådgivning var bygherrerådgiver på projektet og stod for tilsyn under udførelse til og med 1-års eftersyn.

Ejendommens facade bar præg af tidens vind og vejr, hvorfor alle fugerne mellem murstenene blev kradsat ud og erstattet af nye kalkhydrauliske fuger.

De nye stærke fuger forlænger holdbarheden på ejendommens mursten, og facade i helhed, betydeligt - da en god fuge forhindrer indsvingning af vand, og dermed frostskafer.

Ejendommens nedløb blev samtidig udskiftet til nye i zink.

Al dialog med både håndværkere og beboere blev varetaget af Omni bygningsrådgivning således bestyrelsen havde kompetent sparringspartner.

