



**Bygherre:**

E/F Nordre Frihavnsgade 101

**Størrelse:**

10 lejligheder

**Entrepriseform:**

Hovedentreprise

**Entreprenør:**

Holst Entreprise

**Rådgiverydelse:**

Bygherrerådgivning

Omni Bygningsrådgivning var bygherrerådgiver på projektet og stod for tilsyn under udførsel til og med aflevering.

Ejendommen facader undergik en mindre istandsættelse hvor sætningsrevner blev udbedret, sålbænke, vinduer- og vinduesfuger eftergået og istandsat. Ejendommens facader fremstår derfor modstandsdygtige over for vejret og tidens tand mange år frem.

Foreningen fik også udskiftet deres indgangsparti da et korroderet bæreljern havde ødelagt dette, samtidig blev alle bæreljern i kælderen korrosionsbehandling.

